

Zmiany w części graficznej do naniesienia w aktualizacji instrukcji ppoz dla DCR Sp. z o.o. w lutym 2020 r.

1. Pawilon IA

- **Przyziemie**
Pomieszczenia nr 15 i nr 16 nie są już pomieszczeniami biurowymi
- **Parter**,
nie wymaga aktualizacji
- **Pierwsze piętro**
nie wymaga aktualizacji
- **Drugie piętro**
nie wymagają aktualizacji
- **Poddasze**
aktualizacja dotycząca rozmieszczenia hydrantów i gaśnic.

2. Pawilon IIA

- **Przyziemie**
wymaga aktualizacji (zauważalne błędy w obrysie pomieszczeń i rozkładzie gaśnic, wykonać w czasie aktualizacje w 2020 r.)
- **Parter**,
Błędnie umieszczona kaplica w pomieszczeniu 68 – powinno być w pom. Nr 63
Nie naniesione gaśnice w pomieszczeniach 68, 68 i 70.
- **Pierwsze piętro**
nie wymaga aktualizacji
- **Drugie piętro**
Część graficzna wymaga aktualizacji (inny obrys ścian w centralnej części budynku)
- **Poddasze**
nie wymaga aktualizacji