

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).



Fotografia nr 1 - Ogólny widok naświetla od zewnętrznej (południowej) strony pałacu. Z lewej strony widoczne uszkodzenia belki nadprożowej i przemieszczenia konstrukcji przekrycia naświetla.



ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).

Fotografia nr 2 - Widok naświetla od jego strony wewnętrznej. Widoczne spękania przeszkleń naświetla wykonane szkłem zbrojonym. Widoczne wypaczone i odkształcone skrzydła okienne pionowej ściany naświetla. Widoczne zacieki na ścianie pionowej naświetla.



ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).

Fotografia nr 3 i 4 - Widok naświetla od jego strony wewnętrznej. Widoczne spękania i przemieszczenia przeszklenia naświetla wykonane taflami pojedynczego szkła zbrojonego. Obsunięcie i spękania tafli szkła jest przyczyna podczas opadów zalewania wnętrza obiektu.



ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).

*Fotografia
Widoczne r
stalowe pro*



ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).

Fotografia
Widoczne
uszkodzenie



ZAŁĄCZNIK NR 2 - FOTOGRAFIE
DO EKSPERTYZY O STANIE TECHNICZNYM NAŚWIETLA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU
W ŁĘŻANACH (GMINA RESZEL, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE).



Fotografia
stropowego.
widoczne ślady