



31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY



Zgierz, dnia 09.08.2022 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawcy - nr sprawy 77/ZP/22

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na:

Dostawa technicznych środków materiałowych (części samochodowych) oraz akcesoriów samochodowych - 77/ZP/22,

Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Konstantynowska 85, 95 - 100 Zgierz, wyjaśnia co następuje :

Pytanie 1:

ZADANIE 10 28 FILTR PALIWA KAPENA C954 AB FP-211.21 PROSZĘ O PODANIE NR VIN POJAZDU LUB INDEKSU Z KATALOGU OGÓLNOZNANYCH FIRM PRODUKUJĄCYCH FILTRY, MANN, FILTRON ITP. WSKAZANEGO INDEKSU NIE MA NA RYNKU - PRODUCENT NIEZNANY.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje „VIN TMKC413605M010515” pojazdu Kapena.

Pytanie 2:

Pytania dotyczące zadania 5 formularza cenowego, załącznik 1 do SWZ:

Pozycja	Nazwa asortymentu	Treść pytania
5	CHŁODNIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 7E 0820803M	Zły katalog, według nr jest to sprężarka klimatyzacji. Proszę o podanie właściwego nr lub zmianę nazwy asortymentu.
7	CZUJNIK KŁOCKÓW HAMULCOWYCH WHT003856	Zły katalog, według nr jest to czujnik ABS. Proszę o właściwy nr lub zmianę nazwy asortymentu.
21	KŁOCKI HAMULCOWE TYŁ 2E69451	Nr katalogowy niepełny, proszę o podanie właściwego numeru.
42	PRZEWÓD 18472F	Zły bądź niepełny nr katalogowy.
50	RURA DO POŁĄCZENIA EGR 4L13152BH	Zły bądź niepełny nr katalogowy.

52	SPRZĘGŁO 14445555	Nieprawidłowy nr katalogowy. Proszę o podanie właściwego nr lub VIN samochodu.
55	SZCZĘKA HAMULCA POMOCNICZEGO 8900	Nieprawidłowy nr katalogowy. Proszę o podanie właściwego nr lub VIN samochodu.
56	SZCZĘKA HAMULCA RĘCZNEGO	Brak nr katalogowego. Proszę o podanie nr katalogowego lub VIN samochodu.
79	ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH 2996465	Zły katalog, według nr są to klocki hamulcowe do pojazdu IVECO. Proszę o podanie właściwego nr lub zmianę marki pojazdu.

Odpowiedź:

Do zadania nr 2:

- pozycja 5 CHŁODNIA PŁYNU CHŁODZĄCEGO 7E 0820803M – Zamawiający zmienia nazwę na „Sprężarka klimatyzacji”,
- pozycja 7 CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCOWYCH WHT003856 – Zamawiający zmienia nazwę na „Czujnik ABS”,
- pozycja 21 KLOCKI HAMULCOWE TYŁ 2E69451 – prawidłowy nr katalogowy to: 2E0698451,
- pozycja 42 PRZEWÓD 18472F – „Przewód elastyczny wody nagrzewnicy 18472A, kod części: 1387431”,
- pozycja 50 RURA DO POŁĄCZENIA EGR 4L13152BH – prawidłowy nr katalogowy: „04L131521BH”,
- pozycja 52 SPRZĘGŁO 14445555 – „VIN WF0XXXTTFX8D71250”,
- pozycja 55 SZCZĘKA HAMULCA POMOCNICZEGO 8900 – „VIN ZFA24400007434633”,
- pozycja 56 SZCZĘKA HAMULCA RĘCZNEGO – „VIN WV1ZZZ2EZG6007530”,
- pozycja 79 ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH 2996465 – zmiana marki pojazdu „IVECO DALLY”.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentów zamówienia, Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ w postaci modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odniesieniu do terminu składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 10.08.2022 r. do godz. 10³⁰, **na dzień 12.08.2022 r. do godz. 10³⁰, a termin otwarcia ofert na 12.08.2022 r. godz. 10⁴⁰.**

Ponadto Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega również termin związania ofertą. Wykonawca pozostanie związany ofertą **do dnia 10 września 2022 r.**

Z upoważnienia
KOMENDANTA
31. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

ppk Robert CHMURA
Szef Logistyki