

Toruń, 28 marca 2022 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/11/12WOG/2022

#### **na: Dostawę części zamiennych do pojazdów kołowych.**

**PYTANIE nr 1:** Cyt.: Dzień dobry, chcielibyśmy zadać pytanie do Zamawiającego odnośnie:

Część 7 poz. 4 - Niepełny numer części. Prosimy o podanie właściwego lub podanie numeru VIN.

Część 7 poz. 43 i 44 - Niestety zacisk ham. tylny nie występuje w kompletach z klockami hamulcowymi. Czy możemy zaoferować te produkty oddzielnie i podać w formularzu cenowym dwa numery części.

Część 7 poz. 50 - Pióro wycieraczki - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub o podanie numeru VIN.

Część 7 poz. 99 - Filtr przeciwpyłkowy - Wg. informacji zasięgniętych z serwisu podany przez Państwa numer 2E0 819 975 wskazuje na zawór spustu wody. Prosimy o podanie prawidłowego numeru lub podania numeru VIN.

Część 7 poz. 133 - Filtr oleju przekł.sprzęgła typu Haldex - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub podanie numeru VIN.

Część 7 od poz. 139 - 159, 161-166, 168, 171, - Prosimy o podanie pełnego numeru części (podany numer jest zbyt krótki) lub o podanie numeru VIN.

Cześć 7 poz. 185 - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub podanie numeru VIN.

Cześć 7 poz. 196-198 - Brak numeru części, prosimy o uzupełnienie, lub numer nadwozia (VIN).

Część 7 poz. 199 - Taki numer katalogowy Filtron nie istnieje. Prosimy o podanie właściwego, być może Zamawiającemu chodziło o OP643/4?

Część 7 poz. 206 - Taki numer katalogowy Filtron nie istnieje. Prosimy o podanie właściwego.

Część 7 poz. 231-235 - Prosimy o podanie pełnego numeru lub VIN, podane nie są właściwe.

**ODPOWIEDŹ NR 1:**

Zamawiający informuje, że po weryfikacji zmienia następujące numery katalogowe:

Część 7 poz. 4 - Niepełny numer części. Prosimy o podanie właściwego lub podanie numeru VIN.

**- jest 7364016, winien być 77364016;**

Część 7 poz. 43 i 44 - Niestety zacisk ham. tylny nie występuje w kompletach z klockami hamulcowymi. Czy możemy zaoferować te produkty oddzielnie i podać w formularzu cenowym dwa numery części.

**- winny być tylko zaciski hamulcowe bez klocków;**

Część 7 poz. 50 - Pióro wycieraczki - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub o podanie numeru VIN.

**- numer katalogowy jest właściwy;**

Część 7 poz. 99 - Filtr przeciwpyłkowy - Wg. informacji zasięgniętych z serwisu podany przez Państwa numer 2E0 819 975 wskazuje na zawór spustu wody. Prosimy o podanie prawidłowego numeru lub podania numeru VIN

**- właściwy numer katalogowy – 2E0 819638 A;**

Część 7 poz. 133 - Filtr oleju przekł.sprzęgła typu Haldex - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub podanie numeru VIN,

**- nr VIN: WV1ZZZ7HZEH003670;**

Część 7 od poz. 139 - 159, 161-166, 168, 171, - Prosimy o podanie pełnego numeru części (podany numer jest zbyt krótki) lub o podanie numeru VIN.

**- numery katalogowe są właściwe;**

Część 7 poz 185 - Prosimy o podanie właściwego numeru części lub podanie numeru VIN

**- nr VIN: VFMA000361106233;**

Część 7 poz 196-198 - Brak numeru części, prosimy o uzupełnienie, lub numer nadwozia (VIN).

**- nr VIN: W0L0XCF0663043611;**

Część 7 poz. 199 - Taki numer katalogowy Filtron nie istnieje. Prosimy o podanie właściwego, być może Zamawiającemu chodziło o OP643/4?

**- właściwy numer katalogowy to OP 643/4;**

Część 7 poz. 206 - Taki numer katalogowy Filtron nie istnieje. Prosimy o podanie właściwego.

**- właściwy numer katalogowy to 662/2;**

Część 7 poz. 231-235 - Prosimy o podanie pełnego numeru lub VIN, podane nie są właściwe.

**- numer katalogowy jest właściwy, nr VIN: U5YHN513ADL038175;**

**Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ale prowadzą do zmiany treści SWZ.**

**KOMENDANT**

**/-/ płk Grzegorz GOTOWICZ**