

załącznik nr 3 do zaproszenia:

"Przeгляд sprężarek typu "Airpol" i osuszaczy typu "Medipac" wraz z wymiana niezbędnych elementów eksploatacyjnych" zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową

<b>Lp</b>	<b>Nazwa sprzętu</b>	<b>ilość szt.</b>	<b>nr fabryczny</b>
1	Sprężarka śrubowa 3-22kW AIRPOL 7	3	SO2750217
			SO2760217
			SO3300217
2	Sprężarka śrubowa 3-22 kW, KT 4	1	SO2590217
3	Osuszacze adsorpcyjne Medipac 2000-0050SP firmy Donaldson	2	W5491626/1
			W5491626/2

W trakcie ostatniego przeglądu osuszaczy Medipac w marcu 2022r. wymieniono następujące materiały:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa materiału</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	CAREPAC 2, ULTRAPURE 2000, 0050	2 szt.
2.	FILTER ELEMENT, M 0120 ULTRAPLEAT	2 szt.
3.	CAREPAC, UFS-SP10N	1 szt.
4.	SERVICE KIT D03/t03f 01/14	2 szt.
5.	SERVICE KIT D05 01/14	4 szt.