

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Znak postępowania: HZP-231-109/18

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu obejmującego „**Remont nawierzchni torowej w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach**”

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy podczas wymiany krzyżownicy w rozjeździe 317 należy wymienić również prawą opornicę?

Odp.: Tak, należy wymienić element na nowy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.

Referent w Dziale Zakupów

Agnieszka Maciejewska
Agnieszka Maciejewska

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu