


B - B



A - A

INWENTARYZACJA

Nazwa i adres obiektu: Remont węzła cieplnego w budynku WKU w Łomży ul. Polowa 12			Nr rys.: 2
Nazwa rysunku: PRZERKROJE			Skala: 1:100
			Data: Sierpień 2020
Branża:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
arch.-konstr.	inż. Edward Augustynowicz	Bł./12/80	