

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Budynek nr 22 przy ul. 17 Marca 20 w Malborku,



Obecny wygląd otworu drzwiowego od zewnątrz i wewnątrz

2. Budynek nr 22 przy ul Jagiellońskiej 16 w Malborku,



Obecny wygląd otworu drzwiowego od zewnątrz i wewnątrz

3. Budynek nr 172 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnolęka ,



Obecny wygląd otworu drzwiowego od zewnątrz i wewnątrz

4. Budynek nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku,



Drzwi do demontażu



Obecny wygląd otworu drzwiowego od wewnątrz
Zachowane drzwi do stylizacji



