

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5753

wykonał(a): Robert Kacperski, dnia 2024-02-01

do szkody nr: PL2024011680078 z dnia 2024-01-12

nr licencji: 16551, wersja danych: 1.2024 wydrukowano dnia: 2024-02-01

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK**DANE POJAZDU**

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	[REDAKTOWANE]
Model	Astra V Sports Tourer 15-19	Nr nadwozia	W0VBD8EH5K8008955
Typ	Astra V 1.6 T GPF Enjoy S&S	Data 1. rejestracji	2018-12-05
Kod EC	0133255	Rok produkcji	2018
Przebieg		Przebieg	12
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Przebieg następny			
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Próg (Przekrój G)	R	WY	14,40	[REDAKTOWANE]
Nr katalogowy: 39117464				
Błotnik przedni	R			
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	R			
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	R			
Listwa ozdobna progu przednia	R			
Fotel przedni wy+za	R			
Kanapa tylna wy+za				
Koło przód wy-/za-	R			
Koło tył wy-/za-	R			
Nakładka wew. progu przednia	R			
Nakładka wew.progu tylna	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Zabezpieczenie antykorozyjne profili		NA	0,30	0,00 F
		Łącznie	14,70	[REDAKTOWANE]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Próg	R	200	I	1,70	[REDAKTOWANE]
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	[REDAKTOWANE]
		Łącznie		4,00	[REDAKTOWANE]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz	14,40	48,00	
Lakiernik	4,00	48,00	
Prace dodatkowe	0,30	48,00	
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł, groszy 9/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
2041802	O Próg <i>Producent: OPEL</i>	Pomoc Non Stop	

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego	
200	2-warstwowy

Wyposażenia	
<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator 70 Ah • Czujnik ciśnienia w oponach • Felga 16' • Kierownica ze sterowaniem radia • Oś tylnia z łącznikiem Watt's • Przednie tarcze hamulcowe 300mm • System asystenta parkowania, przód+tył • Światła przeciwmgielne • Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne • DAB (Digital Audio Broadcasting) • Funkcja Start/Stop • Klimatyzacja 2-strefowa • Poduszka dachowa • Sensory deszczu • Szyby podn. elektr. (tył) • Tempomat odstępu

Dodatkowe objaśnienia	
F	- pozycje wprowadzone z ręki
M	- części z modułu MONEX
100%	- wartość przygotowania do lakierowania
Dane	- baza oryginalna: 1.2024, baza użyta do przeliczenia 1.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumpius.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumpius.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych	
Pomoc Non Stop	kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075