

## 1. Wprowadzenie

Zawartość opracowania obejmuje inwentaryzację drzew znajdujących się na terenie planowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1390Z Chojna – Piasek na odcinku: przejście przez m. Krzymów”

## 2. Stan zdrowotny drzew

Drzewa na przebudowywanym odcinku znajdują się w średnim bądź złym stanie fitosanitarnym. Część drzew posiada rozległą próchnicę pnia oraz wykazują oznaki chorobowe.

## 3. Inwentaryzacja drzew

W ramach inwentaryzacji dokonano szczegółowych pomiarów drzew przeznaczonych do wycinki oraz oceniono ich stan zdrowotny.

Opis inwentaryzowanych drzew obejmuje numer drzewa zgodny z numerem zamieszczonym na planszy inwentaryzacyjnej.

Tabela nr 1 dotycząca inwentaryzacji drzew zawiera ponadto następujące informacje:

- Nazwa / odmiana drzewa,
- Średnica pnia drzewa, podana w cm, mierzona na wysokości 130 cm od podłoża,
- Opis dodatkowy.

## 4. Tabela inwentaryzacji drzew

LP.	Nazwa gatunku / odmiany drzewa	Średnica pnia (cm)	Obwód pnia (cm)	Opis dodatkowy
2	Kasztanowiec pospolity	59	183	martwe
8	Kasztanowiec pospolity	62	195	
9	Kasztanowiec pospolity	88	275	
10	Dąb czerwony	48	150	
11	Kasztanowiec pospolity	64	200	
11a	Kasztanowiec pospolity	81	254	
11b	Kasztanowiec pospolity	97	305	
15	Kasztanowiec pospolity	63	232	
16	Kasztanowiec pospolity	66	247	
17	Kasztanowiec pospolity	63	237	
18	Kasztanowiec pospolity	71	223	
19	Lipa szerokolistna	49	155	
20	Lipa szerokolistna	54	170	

21	Lipa szerokolistna	54	170	
22	Lipa szerokolistna	59	185	
23	Lipa szerokolistna	61	191	
24	Lipa szerokolistna	67	210	