

Spółdzielnia Pracy Kominarzy
Zarząd Spółdzielni
60-204 POZNAN
ul. Górki 13, tel. 0-61 866-20-37

(pieczęć Zakł. Usługowego)
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
Zakład, 63-800 Gostyn
Os. 700-lecia 18, tel. 572-02-69
ZARZĄD Poznań, ul. Górki 13
NIP 777-00-00-465

Gostyn, dnia 18.04.2023 r.
OPINIA Nr 042743 30/2023

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w Gostyn, ul. Rynek nr 2

dotycząca mieszkania nr kotłowni, Gmina Gostyn

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

Ob. Bartkowiak NT - Adamczak J. w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³
- W związku z czym stwierdza się co następuje:

Szkic orientacyjny na odwrocie:
Po odłączeniu kotła centralnego ogrzewania gazowego z otwartą komorą spalania z przewodu kominowego nr 2 w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy można do tego przewodu podłączyć kocioł Cego typu "C" lub kotły w systemie kaskadowym w kotłowni piwnicy. Do przewodu kominowego nr 1 podłączona jest kratka wentylacji grawitacyjnej wyciążnej z pomieszczenia kotłowni w piwnicy. Przewód kominowy nr 2 jest zabezpieczony układem kominowym z blachy kwasoodpornej.

Wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania

Inne uwagi: Wentylacja mechaniczna do pomieszczenia kotłowni jest doprowadzona ze względu budynek samostanowem typu 2st.

Opinię sporządzono w oparciu o:

Ustawę o Prawie Budowlanym Dz. U. nr 89/94, tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003 r.

Ustawę o Ochronie p. poż. Dz. U. nr 80/2006 r. z dnia 11. maja 2006 r.

Rozporządzenie Min. Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 r. i inne obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Sp. Pr. Kominarzy

Zakład w Gostynie 2 egz. użytkownik.

Potwierdzenie odbioru opinii:

data podpis

(uprawn. rej. mistrz kominarski

Opiniodawca)

Kierownik Zakładu

Mistrz Kominarski

nr upr. 36.07

pieczęć i podpis

Włodzimierz Bartkowiak

UWAGI:







1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

str. 100 bud. 1

1p

N

P



Legenda

- Cogaz - Centralne ogrzewanie gazowe.
- UL - wentylacja.
- ub - ubikacja.
- mech - mechaniczna.
- NO - wolny przewód.
- P - piwnica.
- N - nadziemne.
- 1p - pierwsze piętro.
- str - strych.