



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.5

Profil numer ot-9

Wiertnica:




Rejon: ul. Jesienna
Miejscowość: Miroszowice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: przebudowa drogi wewnętrznej
Inwestor: Gmina Lubin
Zleceńodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie
Rzędna: 124.49 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2023-08-23

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp		0.10		nasyp budowlany (Kruszywo łamane 0/63,0)	nB		mw	0.9		bzg	IC
				0.35		nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	Ps			0.83			IB
		Czwartorzęd Plejstocen		0.70		piasek gliniasty brązowy				0.6		szg	IIB2
						Pg	0/1				0.15	tpl	IIIB
				2.30		piasek średni żółto-brązowy	Ps		w	0.69		zg	IIB3
				3.00									

Profil numer ot-10 Rzędna: 125.11 m n.p.m. Data: 2023-08-23

		Czwartorzęd Plejstocen	Nasyp		0.10	nasyp budowlany (Kruszywo łamane 0/63,0)	nB		mw	0.87		bzg	IC				
				0.35	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy	Ps	0.89					szg	IB				
					0.80		piasek gliniasty brązowy					Pg	0/1	0.58		tpl	IIB2
		2.00															