



ot-5  
123.21

ot-8  
123.54

ot-9  
124.49

ot-10  
125.11

m n.p.m.



m n.p.m.



	25.2m	27.8m	29.9m	
ot-5	ot-8	ot-9	ot-10	

- gleba
- nasyp budowlany
- glina piaszczysta
- piasek drobny
- piasek średni
- Piasek gruby + żwir
- piasek gliniasty

CENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH				Zał.nr 5.2
				Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 101/29 - ul. Jesienna w miejscowości Miroszowice”
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	
Weryfikował	08.2023	P. Jęsień		
	08.2023	W. Szablewski		
Przekrój geotechniczny II - II				Skala 1: 500/50