

ot-5

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 117/1

Miejscowość: Czerniec

Gmina: Lubin

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"








Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 120.02 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-02-15

Wiercenie	Głębokość zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna				
	[m.p.p.t]		[m]											[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<div><div><div><div><div></div><div>0.10</div></div><div><div></div><div>0.80</div></div></div><div><div></div><div>1.50</div></div></div><div></div></div>		<div><div>Czwartorzęd</div><div>Pleistocen</div></div>				nasyp niekontrolowany (Gp, Ps, Humus, Kruszywo łamane) szaro-brązowy	nN	1/2/1	mw				IA				
				0.20		gleba ciemnoszara	Gb					IB					
				0.40		piasek gliniasty szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem grubym	Pg Pr				0.4	pl	III				
				0.80	1.0	glina piaszczysta + żwir brązowa	Gp(+Ż)				0.15	tpl	IV				
				1.50		Piasek gruby + żwir jasnoszary	Pr(+Ż)		0.61		szg	IIA2					
				2.0		Piasek gruby + żwir jasnoszary			0.69		zg	IIA3					
				2.10		Piasek gruby + żwir jasnoszary											
					3.0		3.00										

ot-6 Rzędna: 120.18 m n.p.m. Data: 2023-02-15

[illegible]